

Installation der 12 Port Extension für MessPC Ethernetbox

1. Installation der Hardware:

Das 12-Port Extension Panel wird über die mitgelieferten Patchkabel mit der Ethernetbox verbunden. Dabei ist folgende Zuordnung einzuhalten:

Port Ethernetbox	Port Panel
1	13
2	14
3	15
4	16

Die Ports 1 bis 12 am Panel stehen für den Anschluss von Sensoren des MessPC Systems zur Verfügung